

电力安全生产检查整改意见书

组织单位: 且末县电力安全生产专业委员会 编号: 电力安全〔2026〕10 号

被检查对象	且末县通力水电有限责任公司		
属地监管单位	且末县发展和改革委员会		
检查性质：日常帮扶指导联合检查			
检查情况：为持续夯实电力行业安全生产工作，由且末县电力安全生产专业委员会牵头组织，并会同且末县应急管理局、水利局、消防救援局、市场监督管理局、国网且末县供电公司、库拉木勒克乡，对且末县通力水电有限责任公司进行指导帮扶指导检查。检查组对责任体系、设备设施、消防安全等重点区域进行检查指导，现场查看了安全生产责任制落实、应急管理、消防安全管理、人员安全教育培训等相关档案资料			
工作建议：对检查反馈问题认真做好整改，确保问题隐患及时治理，并将隐患整改印证资料报到县发改委 304 办公室			
序号	发现问题	整改要求	整改期限
1	升压站设备没有绝缘护套，电线裸线不是绝缘导线	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，为升压站设备加装绝缘护套	2026 年 12 月 30 日
2	安全工器具已过期	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，电力安全工器具按规定全部送检，建立工器具定期检验台账	2026 年 6 月 30 日
3	高压配电柜未上锁；升压站里隔离刀操作把手未上锁	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，对高压配电柜、升压站里隔离刀全部上锁，并配备专人保管钥匙	2026 年 12 月 30 日

4	水轮机下未安置防水淹厂房报警器	依据《安全生产法》第三十六条规定，立即加装配套安全报警装置	2026年7月30日
5	6.3千伏高压室未配备防火门	依据《中华人民共和国消防法》第十六条，按防火分区标准安装合规防火门并完成验收	2026年6月30日
6	宿舍、厨房电气线路敷设不符合规范	依据《消防法》第十六条，重新敷设生活区电气线路	2026年6月30日
7	中控室区域二氧化碳灭火器配备数量不足	依据《中华人民共和国消防法》按配电室火灾危险等级核算并足额配备灭火器	2026年6月30日
8	消防控制柜生产期间停用	依据《中华人民共和国消防法》，立即恢复消防控制柜正常运行	2026年6月30日
9	2014年投运以来未竣工验收	依据《建设工程质量管理条例》第五十八条，完善全套竣工材料，验收合格后方可恢复使用	2026年8月30日
10	压力前池围栏高度不够，泄洪渠围栏未全部覆盖，使用仿刺网替代	依据水利工程安全防护规范，拆除不合格仿刺网，价高压前池围栏，退水渠全城加装防护围栏	2026年6月26日

11	真空破坏阀室外私架爬梯，排冰闸螺纹丝杆弯曲，真空破坏阀室线路断路器在控制箱外私设，存在私拉乱接电线	依据《低压配电设计规范》GB50054，拆除室外违规搭设爬梯，更换变形丝杆，全面整理私拉乱接	2026年12月30日
12	电动单梁起重机已过检验日期	依据《安全生产法》第四十条，立即停用过期起重机	2026年7月30日
13	高压开关室门口架设电动汽车充电桩	依据《高压配电装置设计规范》移除高压开关室门口电动汽车充电桩	2026年6月30日
14	未购买安责险	依据《安全生产法》第五十一条，限期投保安全生产责任险	2026年6月30日
15	电缆桥架未设置安全提醒，部分连接处缺少螺栓，连接处未进行接地连接	依据《电缆桥架安装》04D701-3，补齐桥架缺失连接螺栓，在醒目位置张贴警示安全标识	2026年6月30日
16	简单压力容器配套压力表安全阀超期未鉴定，发电机组配套压力表超期未鉴定	依据《特种设备安全法》，定期检验配套压力容器、压力表	2026年7月16日
17	未建立内部举报奖励机制，作业票手写不规范	依据《安全生产法》第七十三条，制定并公示内部举报奖励机制	2026年6月30日

检查组签字：

孙家斌 侯继
 曹译轩 姚江 魏相敏
 王浩 艾合麦提江喀斯木
 李江 阿依努尔
 2026年6月16日

被检查单位负责人：

刘林
 阿江

2026年6月16日